

| Kód | Název | Popis |
|--------|--|-------------------------|
| 5581 | Odporový váleček 100 mm | 90 závitů |
| 5582 | Odporový váleček 100 mm | 64 závitů |
| 5583 | Odporový váleček 100 mm | 50 závitů |
| 5584 | Odporový váleček 100 mm | 25 závitů |
| 5585 | Odporový váleček 100 mm | 32 závitů |
| 5586 | Odporový váleček 100 mm | 20 závitů |
| 5587 | Odporový váleček 135 mm | 65 závitů |
| 5588 | Odporový váleček 135 mm | 44 závitů |
| 5589 | Odporový váleček 135 mm | 124 závitů |
| 5590 | Odporový váleček 135 mm | 35 závitů |
| 5591 | Odporový váleček 135 mm | 88 závitů |
| 5592 | Odporový váleček 135 mm | 27 závitů |
| 5448 | Odporový váleček 137 mm | hladký |
| 5449 | Odporový váleček 137 mm | počet závitů 121 |
| 5450 | Odporový váleček 137 mm | počet závitů 80 |
| 5451 | Odporový váleček 137 mm | počet závitů 59,5 |
| 5452 | Odporový váleček 137 mm | počet závitů 48,5 |
| 5453 | Odporový váleček 137 mm | počet závitů 38,5 |
| 5454 | Odporový váleček 137 mm | počet závitů 31 |
| 5454 G | Odporový váleček 137 mm, glazovaný | počet závitů 31 |
| 14110 | Svorkovnice 1 - pólová, 250 V, 23x18x11 mm | polotovár bez kontaktů! |